


**Záznam o kontrole plynového zařízení  
podle vyhl.85/78 Č Ú B**

Datum provedení kontroly: 3. - 5. 10. 2017

<p style="text-align: center;">Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)</p> <p>Společenství Urbánkova 3361-3364 sídlo: Urbánkova 3361, 143 00 Praha 4 Modřany</p> <p style="text-align: center;"><b>-URBÁNKOVA 3363</b></p> <p style="text-align: center;">Praha 4</p>	<p>Jméno a příjmení technika:</p> <p style="text-align: center;">Jaroslav Nolč</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	---

Rozsah kontroly - posouzení stavu zařízení

-----  
(Označení, druh a technické hodnoty zařízení).

A/ Rozsah kontroly:

- 
- a/ Posouzení stavu plynového zařízení od začátku stoupacího potrubí až k uzávěru plynu před spotřebičem v jednotlivých bytech.
  - b/ Posouzení stavu použitých uzávěrů a jejich vyzkoušení.
  - c/ Ověření těsnosti zařízení na vybraných místech pěnivým roztokem, nebo přístrojem GI - 03 M, vyr.č. 5545.
  - d/ Provedení kontroly ovzduší.

B/ Postup kontroly:

-----  
Kontrola těsnosti pěnivým roztokem nebo přístrojem GI - 03 M prováděna u kohoutů ,závitových spojů ,svarů a prostupů zdi.

-Kontrola ovzduší v technickém podlaží domu byla provedena přístrojem LABORA UNIVERSAL dle ČSN 386405

Záznam vyhotoven ve..3.výtiscích a obsahuje..3..strany.

## T e c h n i c k é   h o d n o t y

Z ležatého rozvodu jsou vyvedeny 2 odbočky DN 40 s kohouty K 800 DN 40 pro stoupací potrubí. Každé stoupací potrubí se skládá z 33m DN 40, 2m DN 20. Středové byty nejsou plynofikovány. Pro každý byt je vyvedena odbočka DN 20 zakončená kohoutem K 800 DN 20.

Před spotřebiči /většinou sporáky zn. MORA /jsou osazeny kohouty K 806 DN 15. Rozvod plynu v bytě je veden z technické šachty do kuchyně v délce cca 3m DN 20 a 1m DN 15.

Plynoměry jsou osazeny v tech. šachtě na WC.

V bytě č.1,2,3,5,6,8,9,12,14,17,18,20,21,24,26,27,30,32,33,35 je osazen plynoměr typu BK.

V bytě č.11,15,23,29, není osazen plynoměr, vývod je ukončen zátkou.

patro	byt č.	nájemník	č. plynoměru	spotřebič sporák MORA
příz.	1	Lechová	4103304	ZANUSI
	2	Vondroušová	4099436	1410
1.	3	Schwarz	10765001	v.d.FAGOR
	5	Olejár	4099459	1101
2.	6	Poláškoví	2097723	1101
	8	Ječný	2282977	v.d.ARISTON
3.	9	Senešen	3140212	OK LINE
	11	Seidlová	neosazen	zátka je
4.	12	Jež	4103314	2275
	14	Hrejša	1701023	vest.FAGOR
5.	15	Houba	neosazen	zátka je
	17	Tichý	3020884	vest.FAGOR
6.	18	Homolkovi	2294964	v.d. WHIRLPOOL
	20	Mohamed Hanz	1700662	v.d.BAUMATIC
7.	21	Pavlíková	2294882	v.d.BOSCH
	23	Pavlík	neosazen	zátka je
8.	24	Lazurková	4090513	1101
	26	Kandlerová	3028589	vest.Fagor
9.	27	Novák	1649090	v.d.SIEMENS
	29	Máchová	neosazen,	zátka je
10.	30	Jaroš	3127897	v.d.ARISTON
	32	Novotná	1701371	254 D
11.	33	Janů	3128622	v.d.FAGOR
	35	Červinkovi	2282465	2354 C

c. Zjištěné závady a nedostatky :  
**Návrh opatření a lhůt jejich odstranění :**

1/V bytě č. 12, 14, jsou dvířka tech. šachty z hořlavého materiálu.

Porušení: čl. 4.6. TPG 934 01 a čl. 4.4.6. TPG 704 01.

Návrh opatření : dvířka upravit tak, aby byla alespoň špatně hořlavá. Dvířka opatřit stavebním alobalem, tenkým plechem, protipožárním nátěrem, keramickým obkladem a pod.

Termín : do 30. 4. 2018

2/V bytě č.12, 30, 33, je vyzděné bytové jádro, nebo je jinak utěsněno/ není zajištěno větrání tech. šachty u stropu.

Porušení: čl. 5.4.18a. TPG 704 01.

Návrh opatření: Prostor tech. šachty opatřit větracím otvorem o velikosti 6cm<sup>2</sup> u stropu WC nebo do koupelny nebo do kuchyně. Lze též osadit čidlo na únik plynu do tech. šachty pod strop.

Termín: do 30. 4. 2018

3/ V bytě č. 14, 17, 26, 30, doporučuji provést výměnu plynové připojovací hadice.

Porušení návodu k montáži a provozu od výrobce.

Návrh opatření : vyměnit připojovací hadici za nerezovou plynovou ohebnou trubku.

Termín : do 30. 4. 2018

4/V bytě č.24, byl zjištěn drobný únik plynu na rozvodu plynu.

Porušení: čl. 7.6. TPG 704 01.

Návrh opatření: Přetěsnit vadnou část rozvodu plynu.

Termín: do 30. 4. 2018

**Každý rok provádět kontrolu plynového zařízení.**

Praze dne 17. 10. 2017

technik :



### Kontrola plynového zařízení

Ulice URBÁNKOVA ..... Dům č.p. 3363 ..... Datum 3.-5.10.2017

Patro	Č. bytu	Uživatel	nehořl. dvířka	větrání tech.š.		Podpis
					WC	
11	35	ČERVINKOVÍ	✓	✓	✓	<i>Červinková</i>
11	33	JANŮ	✓	-	✓	<i>Janů</i>
10	32	NOVOTNÁ	✓	✓	✓	<i>Novotná</i>
10	30	JAROŠ	✓	-	✓	<i>Jaroš</i>
9	29	MAŤHOVÁ	NEOSAZEN ZÁTKA	✓	✓	<i>Maťhová</i>
9	27	NOVÁK	✓	✓	✓	<i>Novák</i>
8	26	KANDLEROVÁ	✓	✓	✓	<i>Kandlerová</i>
8	24	LAZURKOVÍ	✓	✓	✓	<i>Lazurkovi</i>
7	23	PAVLÍK	NEOSAZEN ZÁTKA	✓	✓	<i>Pavlík</i>
7	21	PAVLÍK	✓	✓	✓	<i>Pavlík</i>
6	20	MOHAMED HAHZ	✓	✓	✓	<i>Mohamed Hahz</i>
6	18	MOMOLKA	✓	✓	✓	<i>Momolka</i>
5	17	TICHÝ	✓	✓	✓	<i>Tichý</i>
5	15	HOUBA	NEOSAZEN ZÁTKA	✓	✓	<i>Houba</i>
4	14	HREJSA	-	✓	✓	<i>Hrejsa</i>
4	12	JEŽOVÁ	-	-	✓	<i>Ježová</i>
3	11	SEIDLOVÁ	NEOSAZEN ZÁTKA	✓	✓	<i>Seidlová</i>
3	9	SENEŠEN	✓	✓	✓	<i>Seněšen</i>
2	8	JEČMÍ	✓	✓	✓	<i>Ječmí</i>
2	6	POLAŠKOVÍ	✓	✓	✓	<i>Poláškoví</i>
1	5	OLEJÁŘ	✓	✓	✓	<i>Olejář</i>
1	3	SCHWARZ	✓	✓	✓	<i>Schwarz</i>

P 2 VONDROUŠOVÁ ✓ ✓ ✓ *Vondroušová*

P 1 LECHOVÁ ✓ ✓ ✓ *Lechová*